

Patch-Informationen

mb WorkSuite 2016.081

Datum der Freigabe: 06.09.2016
DVD-Titel: 2016.081

ViCADO **Programmerweiterungen und Korrekturen**

Bauteile: Allgemein

- Kreisrunde Decken- u. Fundamentplatten können jetzt wieder mittels zweier Bögen (polygonale Eingabe, tangentialer Bogen) erzeugt werden.

DWG-Export

- Das Exportieren von Modellen mit "Radialen Hilfslinien" ist jetzt wieder möglich.

BauStatik **Programmerweiterungen und Korrekturen**

U412.de Stahlbeton-Stützensystem mit Heißbemessung (Krag-, Pendel-, allg. Stützen)

- Korrektur im Iterationsverhalten beim Brandnachweis nach allgemeinem Verfahren.